

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.**

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, 2245) oraz § 7 uchwały nr IX/274/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r. (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1119) zmienionej uchwałą nr XXXV/961/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 4939) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyznaje się dotację w łącznej wysokości 99 648 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem zł) dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. z siedzibą przy pl. Kościelnym 2 w Szczecinie, na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji północnej kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przyznanie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy północnej elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przy Placu Kościelnym w Szczecinie uzasadnione jest pogarszającym się stanem technicznym elewacji zabytku.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP przy Placu Kościelnym w Szczecinie jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr rej. A-983 (dec. znak: Kl.V-0/164/56 z dnia 28.08.1956 r.). Świątynia pełniąca funkcję kościoła parafialnego dawnego miasta Dąbie (obecnie osiedle Szczecina w dzielnicy Prawobrzeże) jest jednym z cenniejszych zabytków architektury sakralnej na terenie Szczecina. Początki budowli sięgają lokacji miasta w 1260 r. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z początku XIV w., była to trójnawowa, gotycka świątynia halowa z wyodrębnionym prezbiterium i strzelista wieżą, w latach 1864-1866 gruntownie przebudowana w stylu neogotyckim, z pozostawieniem dużej części murów średniowiecznych, z dodaniem wysokiego na ponad 75 m, ceglanego helmu wieżowego. W 1945 r. kościół poważnie ucierpiał w wyniku zniszczeń wojennych. Odbudowany po wojnie, kilkakrotnie konserwowany z wykorzystaniem m.in. kształtek i wstawek cementowych. W ostatnich latach zabezpieczono wieżbę dachową i wymieniono pokrycie dachu nad nawą prezbiterium i aneksami oraz przeprowadzono prace konserwatorskie przy szczycie wschodnim budowli.

Ze względu na pogarszający się stan techniczny elewacji konieczne jest rozpoczęcie prac związanych z kompleksową konserwacją murów obwodowych kościoła.