

Nakazy i zalecenia służb prewencyjnych w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych

| Jednostka oświatowa | Rodzaj nakazu lub zalecenia | Przybliżony zakres i rodzaj remontu wynikający z niezachowania przepisów przeciwpożarowych |
|--|---|---|
| Przedszkole Publiczna nr 3 | Zalecenia WZKiOL/Wdu/5413/67/2007 z dn. 11.09.2007 r. | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego Wykonanie instalacji hydrantowej |
| Przedszkole Publiczna nr 4 | Zalecenia WZKiOL maj 2007 | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego Wymiana drzwi do piwnicy o odporności ogniowej EI 30 |
| Przedszkole Publiczna nr 10 | postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 31.05.2007 | Wyposażyć klatkę schodową budynku w urządzenie służące do usuwania dymu |
| Przedszkole Publiczne Specjalne nr 21 | Zalecenia WZKiOL | Wykonanie instalacji hydrantowej |
| Przedszkole Publiczne nr 23 | Zalecenia WZKiOL | Wykonanie instalacji hydrantowej |
| Przedszkole Publiczne nr 35 | Zalecenia WZKiOL z dnia 26.09.2007 r. | Wymiana drzwi na strych i do piwnicy o odporności ogniowej EI 30 Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego Wykonanie poręczy i podchwytów |
| Przedszkole Publiczne nr 37 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | Wymiana wykładzin podłogowych Uzupełnienie oświetlenia ewakuacyjnego Wykonanie instalacji hydrantowej(w trakcie realizacji) |
| Przedszkole Publiczne nr 45 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn. 18.08.2006 r. | Dostosowanie pomieszczeń kotłowni do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Oddzielenie piwnic, gdzie jest kotłownia od pozostałej części budynku. Wymiana drzwi przy klatkach schodowych na posiadające odporność ogniową EI 15 |
| Przedszkole Publiczne nr 51 | Zalecenia WZKiOL/Wdu/5413/70/2007 | Naprawa chodników oraz wejścia głównego w obrębie budynku Dostosowanie bramy wjazdowej do szerokości wymaganej p[przepisami |
| Przedszkole Publiczne nr 53 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.26.07.2005 r | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego Wymiana wykładzin na drogach ewakuacyjnych Impregnacja ogniochronem obudów kaloryferów na drodze ewakuacyjnej |
| Przedszkole Publiczne nr 54 | Zalecenia WZKiOL | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego |
| Przedszkole Publiczne nr 59 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.11.07.2005 r | Wyposażyć klatkę schodową budynku w urządzenie służące do usuwania dymu Wymiana drzwi oddzielające klatki schodowe |
| Przedszkole Publiczne nr 60 (filia ul. Zaściankowej) | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego Wykonanie instalacji hydrantowej Wydzielenie kotłowni na paliwo stałe i magazynu opału od dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi |
| Przedszkole Publiczne nr 61 | Zalecenia WZKiOL z dnia 11.10.2007 r. | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego Wykonanie klap dymowych |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Przedszkole Publiczne nr 62 | Zalecenia WZKiOL z dnia 24.09.2007 r. | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego |
| Przedszkole Publiczne nr 66 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | Wykonanie instalacji hydrantowej |
| Przedszkole Publiczne nr 77 | Zalecenia WZKiOL/Wdu/5413/83/2007 z dn. 15.11.2007 r. | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego Wykonanie instalacji hydrantowej Wymiana drzwi na strych i do piwnicy o odporności ogniowej EI 30 |
| Przedszkole Publiczne nr 79 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn. 14.04.2005 r Zalecenia WZKiOL z dnia 22.05.2007 r. | Wymiana drzwi głównych do budynku o szer. Minimum 90 cm. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.22.07.2008 r | Dostosowanie usytuowanie naświetli w ścianie oddzielającej korytarz przy sali gimnastycznej od sąsiadujących pomieszczeń Wykonanie instalacji hydrantowej |
| Szkoła Podstawowa nr 16 | Protokół Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.02.06.2008 r. | Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej Wyposażenie wieży w urządzenia zapobiegające zadymianiu |
| Szkoła Podstawowa nr 20 | Zalecenia WZKiOL z dn. 24.01.2005 r. | Impregnacja wieży dachowej |
| Szkoła Podstawowa nr 45 | Protokół Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn. 1.12.2004 r. | Podział korytarzy w budynku na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych lub innych urządzeń technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. |
| Szkoła Podstawowa nr 51 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.22.08.2008 r | Wyposażyc drogę ewakuacyjną z auli w oświetlenie ewakuacyjne Dostosowanie usytuowanie naświetli w ścianie oddzielającej korytarz na najniższej kondygnacji od sąsiadujących pomieszczeń |
| Szkoła Podstawowa nr 48 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | Wymiana drzwi do piwnicy o odporności ogniowej EI 30 |
| Szkoła Podstawowa nr 63 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.16.11.2000 r Zalecenia WZKiOL z dnia 24.02.2005 r. | Podział korytarzy w budynku na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych lub innych urządzeń technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. Wykonanie instalacji hydrantowej |
| Szkoła Podstawowa nr 64 | Zalecenia WZKiOL z dnia 27.09.2007 r. | Wyposażyc drogę ewakuacyjną w łączniku prowadzącym do sali zajęć praktyczno-technicznych w oświetlenie ewakuacyjne. Podział korytarzy w budynku na odcinki nie dłuższe niż 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych lub innych urządzeń technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. |
| Szkoła Podstawowa nr 68 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.25.07.2008 r | Wyposażyc drogę ewakuacyjną ze stołówki w oświetlenie ewakuacyjne Wyposażyc w hydranty wewnętrzne węzłem półstywnym kondygnację piwniczną, a także pomieszczenia kuchni i świetlicy |
| Szkoła Podstawowa nr 71 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.11.04.2008 r | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w szatni Wykonanie instalacji hydrantowej |
| Gimnazjum nr 18 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.06.03.2006 r | Wykonanie ścian wewnętrznych drewnopochodnych w korytarzach w klasie odporności ogniowej EI 15 |

| | | |
|---|---|--|
| Gimnazjum nr 20 | Zalecenia WZKiOL | Instalacja lamp ewakuacyjnych z własnym źródłem zasilania |
| Gimnazjum nr 26 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn. 21.03.2005 r | Wymiana wszystkich drzwi wyjściowych na boisko |
| Gimnazjum nr 34 | Protokół przeglądu rocznego | Wymiana instalacji odgromowej |
| I Liceum Ogólnokształcące | Zalecenia WZKiOL z dnia 06.09.2007 r. | Wykonanie drzwi dymoszczelnych dzielących korytarze na odcinki mniejsze niż 50 m |
| VII Liceum Ogólnokształcące | postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | Wykonanie instalacji hydrantowej |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Protokół pokontrolny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn. 13.02.2007 r Zalecenia WZKiOL z dnia 21.10.2002 Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego | Impregnacja ogniochronna więźby dachowej Oświetlenie ewakuacyjne w piwnicy na odcinkach stołówka –szatnia oraz sala02-pokój03 Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących norm wewnętrznej instalacji hydrantowej Wydzielenie na poziomi przestrzeni strychowej części użytkowanej przez U.Sz-ki |
| Zespół Szkół nr 2 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie | Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej Wymiana przewodów wentylacji winidurowej Wymiana łatwopalnych zabudów i okładzin ściennych |
| Zespół Szkół nr 3 | Zalecenia WZKiOL z dnia 02.03.2007 r. | Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej |
| Zespół Szkół nr 5 | Zalecenia WZKiOL z dnia 16.10.2006 r. | Montaż poręczy przyściennych i podchwytów |
| Zespół Szkół nr 6 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.10.03.2006r. Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.10.10.2005r | Wydzielenie klatek schodowych w internatach A i B drzwiami o EI 30 lub w inny sposób doprowadzić do stanu, że warunki nie dadzą podstaw do uznania ich za zagrażające życiu ludzi – w związku z przekroczeniem o ponad 100% dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego. Wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej hydrantów w budynkach internatu Wyposażyć szkołę w instalacje hydrantów wewnętrznych Dostosować istniejące warunki w obiekcie szkoły poprzez natychmiastowe użycie wszystkich skrzydeł drzwi ewakuacyjnych Wykonać oświetlenie ewakuacyjne |
| Zespół Szkół nr 11 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn. 21.07.2008 r | Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego |
| Centrum Kształcenia Sportowego(Mazurska 40) | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.11.05.2008 r. | Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej |

| | | |
|--|--|---|
| Zespół Szkół Specjalnych 9 | Ekspertyza rzeczoznawcy d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych | Wykonać powiększenie szerokości dojścia, przejść, wyjść ewakuacyjnych lub biegu, względnie spocznika klatki schodowej. Skrócić o ponad 100% długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego. Wymienić okładziny ścienne, sufitów oraz wykładziny na niepalne, lub trudnozapalnego. Brak oddymiania dróg ewakuacyjnych. Wykonanie oświetlenia awaryjnego |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących ul. Szpitalna | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.22.01.2007 r. | Skrócenie dróg ewakuacyjnych w internacie, poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe Modernizacja instalacji hydrantowej wewnętrznej |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszających | Zalecenia WZKiOL Nakaz PPIS decyzja z dn. 28.06.2004 r nr PS-HP-091-415/90d/1307/AK/04 | Wymiana drzwi na strych i do piwnicy o odporności ogniowej EI 30 Zaimpregnowanie boazerii lub wykonanie nowej z materiału niepalnego Wymiana sufitu podwieszonoego przy stołówce lub zabezpieczenie go do uzyskania odpowiedniej odporności ogniowej Wykonanie kanałów wentylacji mechanicznej (kuchnia, pralnia, magiel) na przewody niepalne (obecnie wykonane z winiduru) |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 | Zalecenia WZKiOL | Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 | Zalecenia WZKiOL | Modernizacja instalacji hydrantowej wewnętrznej |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 | Decyzja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dn.10.04.2008 r. | Oddzielenie ściankami o EI 30 grup wychowawczych (4 sztuki) |
| Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne | Zalecenia inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy | Wyłączono z użytkowania 6 pokoi internatu. Remont instalacji elektrycznej wiąże się z wymianą belek stropowych i remontem dachu. Wmontowanie 9 szt. drzwi odporności ogniowej EI 60 oraz wybudowanie pionu wentylacyjnego i zastosowania na korytarzach |