

Szanowny Pan
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Zapytanie

Dot. oznakowania poziomego na pl. Żołnierza Polskiego

Południowa jezdnia pl. Żołnierza Polskiego pół roku temu miała wymienianą nawierzchnię. Od tego czasu brakuje na niej oznakowania poziomego. Po przebudowie al. Niepodległości w tym ciągu jezdni wybudowano włączenie w jezdnię z wydzielonej drogi dla rowerów. Ta droga dla rowerów miała znajdować swoją kontynuację w pasie rowerowym wyznaczonym wzdłuż południowej jezdni pl. Żołnierza Polskiego. Minęło pół roku, jednak dalej nie ma w tym miejscu ani oznakowania poziomego ani pionowego. Wielokrotnie słychać, że zimą linii się nie maluje, bo jezdnia jest zimna, mokra i że w ogóle "niedasie". Jednak przykłady z innych miast Polski: Białystok, Poznań, Kielce, Chociwel (!) i inne pokazują, że to "niedasie" panuje obecnie tylko w Szczecinie. Dodatkowo warto nadmienić, że skrzyżowanie ul. Duńskiej i Złotowskiej zostało w ostatnich tygodniach przemalowane na nowo. Z danych meteorologicznych wynika ponadto, że od początku grudnia 2015 r. w Szczecinie minimalna temperatura nie schodziła poniżej 6 st. C w ponad 30 przypadkach. Na pewno w tym okresie dało się znaleźć taki dzień, kiedy relatywnie wysokiej temperaturze nocą nie towarzyszyła nadmierna wilgotność powierzchni i nie padał deszcz.

W związku z powyższym proszę o informację:

1. Dlaczego do dzisiaj nie wymalowano nawierzchni pl. Żołnierza Polskiego?
2. Kiedy nawierzchnia pl. Żołnierza Polskiego zostanie wymalowana i kiedy zaczną tam obowiązywać nowa organizacja ruchu?
3. Jakie graniczne warunki meteorologiczne muszą być spełnione, aby odbywające się głównie nocą malowanie oznakowania poziomego mogło mieć miejsce (temperatura, wilgotność powietrza)?

Z poważaniem


Marek Duklanowski