




Poduszki kompensacyjne



Przetnij poduszkę w rowku do wysokości średnicy płaszcza rury, zamontuj poduszkę na płaszczu mocując ją taśmą wzmocnioną włóknem szklanym lub stilonem.