



Szczecin, 03.06.2024 r.

Pan Przemysław Słowik
Radny Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: BPM.I.0003.1280.2024.SS
Dotyczy: interpelacji numer 5882



odpowiadając na Pana interpelację numer 5882 informuję, że projekt budowlano-wykonawczy dla zadania „Przebudowa ul. Szafera - etap realizacyjny 2 i 3”, został opracowany przed wejściem w życie Zarządzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie *Standardów utrzymania ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin*. W związku z powyższym wdrożenie zarządzenia dla przedmiotowego zadania ograniczało się do opracowania *Projektu ochrony zieleni oraz zatrudnienia Inspektora nadzoru dendrologicznego*.

Projekt ochrony zieleni opracowywany dla dokumentacji projektowej przygotowanej przed wejściem w życie ww. zarządzenia działa tylko w ograniczonym zakresie i powinien być dostosowany do przyjętych rozwiązań projektowych. W takich sytuacjach ww. zarządzenie nie jest podstawą do zmiany lokalizacji elementów infrastruktury, która mogłaby posłużyć ograniczeniu kolizji. Możliwe jest jedynie zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów oraz wykonywanie prac prowadzonych w obrębie bryły korzeniowej w technologiach najmniej szkodzących drzewom. Zadaniem zatrudnionego przez Podmiot realizujący inwestycje Inspektora nadzoru dendrologicznego jest kontrola prac prowadzonych na terenie budowy pod kątem zgodności z przyjętym Projektem ochrony zieleni oraz bieżące interwencje w sytuacji naruszenia ww. projektu przez wykonawcę. Inspektor przesyła w każdym kolejnym miesiącu raport ze swojej działalności do Wydziału Ochrony Środowiska.

Wydział Ochrony Środowiska przeprowadza kontrolę placu budowy w przypadkach otrzymania informacji o zaistniałych naruszeniach przyjętego dla tej inwestycji Projektu ochrony zieleni, które mogą mieć miejsce na skutek działań prowadzonych nieprawidłowo przez wykonawcę, lub nienależytego sprawowania nadzoru przez powołanego Inspektora nadzoru dendrologicznego. Przedmiotowa inwestycja była dwukrotnie sprawdzana przez pracowników WOŚr w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami w zakresie zabezpieczenia drzew na placu budowy. Wykonawca został pouczone o właściwym sposobie prowadzenia robót ziemnych w bliskim sąsiedztwie starodrzewu i zobowiązany do wykonania zabiegów zabezpieczających drzewa. Wszystkie zalecenia zostały wykonane.

Ponadto informuję, iż w dniu 08.05.2024 po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie przy ul. Żołnierskiej ustalono nieprawidłowości związane ze składowaniem materiałów budowlanych w obrębie drzew. Po interwencji, w dniu 09.05.2024 teren został uporządkowany, a składowany materiał przeniesiony w inne miejsce (dokumentacja fotograficzna w załączeniu). W związku z powyższą sytuacją nie powstały żadne uszkodzenia mogące negatywnie wpłynąć na kondycję drzew.

Dokumentacja fotograficzna



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Przeplera